



Iktatószám: 55./2015.III.

Zaránd György  
vezérigazgató

MÁV-START Zrt.

Székhelyén

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Szóban történő megbeszélésünkre hivatkozva, az alábbiakban foglaltuk össze a JBI és TSZVI területeken felmerült, sürgősen megoldandó – a szociális helyiségekre, munkakörülményekre vonatkozó – problémákat.

#### 1. Debrecen terület

- Tiszafüred pihenő helyiség: az ablakokat nem lehet kinyitni, nincs lehetőség a szellőztetésre
- Szerencs pihenőhely: a bejárati ajtót nem lehet bezárni, állandó konfliktusba kerülnek a munkavállalóink a hajléktalanokkal, akik már két ágyat is tönkretettek
- Nagykereki szolgálati hely: nincs angol WC
- Tiszalök szolgálati hely: a pihenőhelyiség a kazánházban (gázkazán) van kijelölve, ami veszélyt jelent a munkavállalókra
- Szolnok tartózkodó helyiség: 23.30 és 3.00 óra között a szolgálatban lévő kb. 25-30 dolgozó nem fér el a helyiségben, így egy részük kénytelen a szerelvényekben pihenni
- Debrecen Állomás laktanya szobák: nyílászárók sürgős cserére szorulnak, felújításra vár a vizesblokk és a szobaablakok alatt lévő szórakozóhely egész éjjel üzemel, emiatt nem lehet pihenni
- Debrecen Állomás Start-os férfi öltöző: a WC nem szellőzik és a falak rendkívül koszosak
- Debrecen kocsivizsgáló: a kocsivizsgálók számára nincs kijelölve külön étkezőhelyiség, étkezésre a pihenőhelyiséget kell használni
- Általános probléma: az étkezésre kijelölt helyeken és a WC-kben nem megfelelő a takarítás, rengeteg a széthagyott ételmaradék, valamint a különböző intim hulladék

#### 2. Szombathely TSZVI

- Veszprém: a férfi és női öltöző egyben van, és nincs megfelelő vizesblokk

- Celldömölk laktanya: több fő elhelyezése egy időben nehézkes és javításra vár a komfortfokozat; az idegen telepállomások dolgozói csak a vezénylet közös helyiségében tudnak várakozni és étkezni, azonban a helyiség nagyon kicsi és nincs átmenet a közös női-férfi mosdókhoz, így az egész terület híján van a megfelelő higiéniának
- Pápa: A WC csak a forgalmi irodán keresztül megközelíthető
- Győr: a vonatkíséreti férfi és női mosdó, WC állapota katasztrofális; állandóan kiégnek a villanykörték, folyamatos a dugulás, a pihenőhelyiségben néhány konnektor mozog, a vezetékek lógnak, a férfi öltözőben ráznak a szekrények

### 3. Pécs terület

- Nagykanizsa: a kocsivizsgálók étkező helyisége beázik; a kocsiműhely nem fedett, az időjárás viszontagságainak kitéve dolgoznak a munkavállalók
- Gyékényes: a műhelyben dolgozók munkakörülményei tarthatatlanok (képek mellékelve)

### 4. Budapest

| Győr                     |                    |   |
|--------------------------|--------------------|---|
| <b>vezénylet</b>         | WC                 | évek óta tartó folyamatos dugulások vannak, a szennyvíz visszaáramlik   |
|                          | öltöző             | villamoshálózat elavult (ráznak a szekrények)   |
| <b>KV szolg helyiség</b> |                    | tisztasági festés, fürdő és öltöző fűtése jelenleg délután lekapcsol  |
|                          | ffi. Öltöző        | elhasználódott, a fürdő is felújításra szorul   |
|                          | tartózkodó         | padló elhasználódott, botlásveszélyes   |
| <b>Kelenföld</b>         | pénztár            | Etele úti szárny menekülő útvonal kialakítása szükséges   |
|                          |                    | A számadó és a belföldi pénztár között átjáró megnyitása szükséges (vagyonbiztonság)  |
| <b>Pusztaszabolcs</b>    |                    | utazó személyzet részére WC kialakítása szükséges   |
| <b>Bp.Keleti</b>         | Laktanya           | pótlása szükséges (kivitelezés megindult, de megállt)   |
|                          | nemzetközi pénztár | elmaradt a fülkésítés   |
|                          | Kv helyiség        | tisztasági festése szükséges, tartózkodóban székek illetve bútorok cseréje, csoportvezetői iroda bútorzat cseréje, a hatékony légkondicionálás még mindig nem megoldott |
|                          | Kv fürdő           | teljes elhasználódás  |
|                          | alagsori pénztár   | székek állapota, fülkék padlózata elhasználódott  |
| <b>Hatvan</b>            | szem.pénztár       | a pénztár melletti WC állapota miatt a pénztárban állandó a bűz   |
|                          |                    | dobogó állapota felújításra szorul  |
| <b>Szolnok</b>           |                    | pihenőhelyiség kialakítása szükséges  |
| <b>Hegyeshalom</b>       |                    | "Keletis" tartózkodóhelyiség festése szükséges  |
| <b>Hatvan</b>            | vezénylet          | szúnyogháló felszerelése szükséges  |
|                          | teherkocsi műhely  | iroda tisztasági festésre szorul  |

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| <b>Bp.Nyugati</b>     | vezénylet   | tartózkodó felújítása, kibővítése szükséges   |
| <b>Szob</b>           |             | tartózkodó helyiség világítása nem megfelelő, felújításra szorul                          |
| <b>Vác</b>            | magas peron | a zárjelző tárcsa levétele, kirakása a magas peron miatt balesetveszélyes (lépéskönnyítő) |
| <b>Pilisvörösvár</b>  | magas peron | a zárjelző tárcsa levétele, kirakása a magas peron miatt balesetveszélyes (lépéskönnyítő) |
| <b>Balassagyarmat</b> | műhely      | ivóvíz minőségi problémák, a vízellátás megoldásra vár                                    |

#### 5. Szeged terület

- Kiskunhalas állomás: a laktanya vizesblokkja felújításra szorul, a WC teljes felújításra szorul
- Kunszentmiklós-Tass: a pihenőhelyiség állapota leromlott, felújítani szükséges
- Kőbánya-Kispest: a tartózkodó helyiségben nincs WC

#### 6. Miskolc terület

- Nagykáta: A menetfordulónkban szerepel 5201- Ms-Bp MKSZ-MKSZ 23612sv-Bp-Nagykáta 3639- Nagykáta-Bp 5200- Bp-Miskolc 18:52-8:47-ig. A 23612 sv. kb. 0:10-kor indul, de ez változó. Nagykátára kb. 1:20 körül érkezik. A 3639 számú vonat 4:36-kor indul Nagykátáról: Ez alatt az idő alatt az utazószemélyzet a szerelvényben tartózkodik, mert nincs pihenőhelyiség.
- Tornanádaska: a tisztálkodási lehetőséget, a zuhanyzó és a WC használatát férfiak és nők számára külön kell biztosítani, vagy elkülönített használatát kell biztosítani, a WC a fürdőben található. Az ágyak mérete sem megfelelő, kicsik. Gázkonvektorok vannak, ebből az egyik jegyvizsgálói pihenőben nem működik megfelelően, kb. 16°C van a szobában. Mosható lepedő nincs, helyette gumilepedő van feltéve. Azonos időben férfi és női dolgozó egyszerre tartózkodik a pihenőkben, részükre felváltva sem lehet biztosítani a fürdőszobát.
- Azon munkavállalók, akik nem tudnak gépkocsi költségtérítést igénybe venni, mert nincs jogosítványuk, vagy kocsijuk, nem tudják – szolgálat előtt - kipihenni magukat, mert egy légtérben több szakasz is tartózkodik, akiknek eltérő feljelentkezésük van, így pihenés lehetetlen.
- *Szerencs* utazó pihenő-helyiség: A bútorok elavultak, elhasználódtak, a helyiség kicsi. A szemetes csupán egy papírdoboz, a fűtés a javítás után sem működik megfelelően.

Budapest, 2015. február 27.

Üdvözlettel:

Meleg János  
érdekvédelmi alelnök

































